

2020年度苏州工业园区教师发展中心安全巡查记录表

巡查项目	巡查情况 (情况正常打“√”，存在问题的打“×”)
用火用电	√
安全出口、疏散通道	×
应急照明	√
消防设施、器材	×
防火门及防火卷帘	√
各室场	√
各办公室	√
存在问题及处理情况	1. 7-10楼灭火器充装间隔时间已超过2年. 2. 8.9.10楼各有一处安全出口指示灯不亮. 请办公室及后勤部及时处理. 上述两问题已于2020年5月19日完成整改

巡查人签名:

巡查时间: 2020 年 5 月 15 日

李锐
李超敏
李超敏

张旭